






Termomodernizacja obiektów Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego - sala sportowa
Gostynin ul. Polna 39.

<p>SCHEMAT</p>					
<p>S WYMIAR STOLARKI</p>	<p>150</p>	<p>250</p>	<p>250</p>	<p>98</p>	<p>365</p>
<p>H</p>	<p>210</p>	<p>180</p>	<p>180</p>	<p>75</p>	<p>75</p>
<p>ILOŚĆ</p>	<p>1</p>	<p>6</p>	<p>2</p>	<p>9</p>	<p>1</p>
<p>UWAGI</p>	<p>ZEWNEŹRZNE DRZWI ALUMINIOWE OCIEPLANE</p>	<p>OKNO PCV</p>	<p>OKNO PCV MECHANIZAM OTWIERANIA Z POZIOMU PODŁOGI</p>	<p>OKNO PCV</p>	<p>OKNO PCV</p>